

Manuale d'Uso Maschere Subacquee

Guida all'utilizzo, alla regolazione e alla manutenzione delle maschere subacquee

Conformità Normativa: Tutte le maschere subacquee Tecline e Scubatech soddisfano i requisiti della norma europea **CE EN 16805:2016-04** e del **Regolamento (UE) 2016/425** del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Tutte le informazioni contenute nel presente manuale devono essere lette e comprese attentamente prima di utilizzare la maschera per la prima volta. La presa visione di queste istruzioni costituisce una condizione indispensabile per un uso sicuro del prodotto.

ISTRUZIONI D'USO

1. La maschera subacquea consente la corretta visione in ambiente subacqueo.
2. La maschera va indossata immediatamente prima di entrare in acqua o subito dopo essere entrati.
3. Per posizionare correttamente la maschera, adagiarla sul viso e far scorrere il cinghiolo sulla parte posteriore del capo.
4. Regolare la tensione del cinghiolo per garantire una perfetta aderenza della maschera al volto.
5. Se la maschera esercita una pressione eccessiva sul viso, allentare la tensione del cinghiolo agendo sulle apposite fibbie.
6. Si sconsiglia di tuffarsi in acqua o di immergersi mantenendo il viso rivolto direttamente verso il basso.
7. Qualora durante l'immersione la maschera eserciti una pressione eccessiva sul viso, compensare espirando più volte attraverso il naso.
8. In caso di frequente appannamento delle lenti, si raccomanda l'uso di prodotti antiappannanti specifici (ad esempio "Sea Drops").
9. Per sfilare la maschera dal viso, allentare preventivamente la tensione del cinghiolo.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

1. Sciacquare accuratamente la maschera con acqua dolce dopo ogni utilizzo.
2. Non utilizzare sostanze chimiche, solventi o detergenti aggressivi per il lavaggio della maschera.
3. Si raccomanda di far asciugare la maschera all'aria aperta, in un luogo ombreggiato e lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore.
4. Conservare la maschera in un luogo fresco e asciutto, evitando il contatto con oli, grassi, solventi e prodotti cosmetici.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È possibile scaricare la Dichiarazione di Conformità ufficiale consultando la scheda tecnica del prodotto sul sito:
<https://katalog.tecline.com.pl/>

PRODUTTORE

Fabbricato a Taiwan per:
Scubatech Sp. z o.o.
ul. Lubieszyńska 2
72-006 Mierzyn, Polonia